

114 年丹娜絲颱風災情彙整

項次	時間	回報人員	地點	災情敘述
1	114/07/07 03:23	EMIC／消防署派遣系統 回報	屏東縣內埔鄉中林路 1153 號	外部電線短路冒出火花。
2	114/07/07 05:36	EMIC／消防署派遣系統 回報	屏東縣內埔鄉龍崗路 24 號	積水，需疏散人員。
3	114/07/07 07:24	EMIC／消防署派遣系統 回報	屏東縣屏東市光明街和自由路西段的交叉路口/ 骨科診所對面	路燈桿傾斜，有倒塌之虞。
4	114/07/07 07:54	EMIC／內埔鄉公所(葉○ 宏)回報	屏東縣內埔鄉龍岡路與信東路段	路面積淹水。
5	114/07/07 03:39	EMIC／110 轉報人員 李○ 宗回報	932 屏東縣新園鄉興龍村興南路 13 號	伸縮鐵門倒在路面，影響交通。