

屏東縣歷史災情紀錄表

回報日期：114 年 07 月 06 日 11:21		災情類別：土石災情（丹娜絲颱風）
地點：滿州鄉 200 線分水嶺路段		回報人員：防災士／潘○玉回報
項次	災情說明	勘查照片
1	道路有土石掉落，車輛無法通行。	