

屏東縣歷史災情紀錄表

回報日期：114 年 07 月 06 日 12:08		災情類別：土石災情（丹娜絲颱風）
地點：牡丹鄉 199 縣道 22K		回報人員：EMIC／牡丹鄉公所回報
項次	災情說明	勘查照片
1	邊坡土石及樹木崩塌壓到電線，道路雙向不通。	