

屏東縣歷史災情紀錄表

回報日期：115 年 06 月 25 日 10:30		災情類別：河川災情（豪雨事件）
地點：崁頂鄉護岸排水工程處		回報人員：防災士／吳○和回報
項次	災情說明	勘查照片
1	橋下河道有漂流木及雜物堆積。	