

屏東縣歷史災情紀錄表

回報日期：115 年 06 月 26 日 07:32		災情類別：積淹水（豪雨事件）
地點：恆春鎮山腳里湖內路 117 號附近		回報人員：EMIC、自主防災社區／恆春鎮公所、張○勇回報
項次	災情說明	勘查照片
1	道路積淹水，樹枝雜物堆積阻路。	  