

屏東縣歷史災情紀錄表

回報日期：115 年 06 月 26 日 10:27		災情類別：橋梁災情（豪雨事件）
地點：潮州鎮屏 77 線埤仔頭橋		回報人員：EMIC／潮州鎮公所回報
項次	災情說明	勘查照片
1	橋側擋土牆變形，路面出現裂縫。	